

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – V • EXAMINATION – WINTER 2016

Subject Code:3351904**Date: 23- 11- 2016****Subject Name: Industrial Engineering****Time: 10:30 AM TO 01:00 PM****Total Marks: 70****Instructions:**

1. Attempt all questions.
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.
5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.
6. English version is authentic.

- Q.1** Answer any seven out of ten. દશમાંથી કોઇપણ સાતના જવાબ આપો. **14**
1. What do you mean by JIT
 ૧. JIT એટલે શું?
 2. Write the names of any 4 material handling equipment
 ૨. કોઇ પણ ચાર મટિરિયલ હેન્ડલિંગ સાધન ના નામ લખો
 3. What is producer risk?
 ૩. ઉત્પાદક જોખમ એટલે શું ?
 4. Define Method study
 ૪. મેથડસ્ટડી ની વ્યાખ્યા આપો
 5. What is reliability?
 ૫. ભરોસા પાત્રતા એટલે શું ?
 6. The observations are 4,8,8,8,4,9,8,6 Find mean mode and median
 ૬. 4,8,8,8,4,9,8,6 આ અવલોકનના મીન,મોડ અને મિડિયન શોધો
 7. Name the types of distribution curve and draw the diagram of any one.
 ૭. ડિસ્ટ્રિબ્યુશન કર્વના પ્રકાર લખો અને કોઈ પણ એકની આકૃતિ દોરો
 8. Name 4 charts used in method study.
 ૮. મેથડસ્ટડીમા વપરાતા ચાર ચાર્ટ્સના નામ લખો
 9. The observed time is 20min.rating factor is1,contingency allowance is5% Find the standard time.
 ૯. અવલોકન સમય 20 મિનિટ રેટિંગ ફેક્ટર 1, કંટીજનસી છૂટ 5%,સ્ટાન્ડર્ડ ટાઇમ શોધો
 10. Draw the therblig symbols of find, disassemble hold and search.
 ૧૦. ફાઇન્ડ, ડિસઅસેમ્બલ હોલ્ડ,અને સર્ચ ના ઠેબ્લિંગ ચિન્હ દોરો
- Q.2** (a) List the various allowances in time study and explain any one in brief **03**
- પ્રશ્ન. ૨** (અ) ટાઇમસ્ટડીમા વિવિધ છૂટની યાદી બનાવો અને કોઈ પણ એક ને ટુકમા સમજાવો **03**

OR

- (a) List the factors influencing productivity **03**
- (અ) ઉત્પાદકતા ને અસર કરતાં પરિબલોની યાદી બનાવો **03**

- (b) State the various techniques of Industrial Engineering **03**
 (બ) ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એન્જીન્યરિંગની વિવિધ ટેકનિક જણાવો **03**
- OR
- (b) State the objectives of method study **03**
 (બ) મેથડસ્ટડી ના હેતુ જણાવો **03**
 (c) Write the steps in method study and explain in brief **04**
 (ક) મેથડસ્ટડીના સ્ટેપ્સ લખો અને ટુકમા સમજાવો **04**
- OR
- (c) List the tools of Statistical Quality Control and explain in brief **04**
 (ક) આકાશકીય ગુણવત્તા નિયંત્રણનાં ટૂલ્સની યાદી બનાવો અને ટુકમા સમજાવો **04**
 (d) Write short note on (i) Man machine chart (ii) operation process chart **04**
 (ડ) ટુકનોંધ લખો (1)મેન મશીન ચાર્ટ (2) ઓપરેશન પ્રોસેસ ચાર્ટ **04**
- OR
- (d) Explain flow process chart with an example. **04**
 (ડ) ફ્લો પ્રોસેસ ચાર્ટ ઉદાહરણ થી સમજાવો **04**
- Q.3** (a) What is PMTS? Explain in brief. **03**
પ્રશ્ન. 3 (અ) PMTS એટલે શું ટુક મા સમજાવો **03**
- OR
- (a) A worker completes a work element in 0.16 min.If the rating given to him is 125% then calculate the basic time What will be the standard time with 0% allowance. **03**
 (અ) એક કારીગર કાર્ય 0.16 મિનીટમા પુરું કરે છે કારીગર નો રેટિંગ 125% છે. તો મૂળભૂત સમય શોધો. જો 0% છુટ હોય તો પ્રમાણિત સમય શોધો **03**
- (b) State the objectives of plant layout. **03**
 (બ) પ્લાન્ટ લેઆઉટનાં હેતુઓ જણાવો **03**
- OR
- (b) What is ergonomics? Write the objectives of ergonomics **03**
 (બ) અરગોનોમિક્સ એટલે શું અને તેના હેતુઓ લખો **03**
 (c) From the data given below find mean and standard deviation **04**
- | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| class | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 |
| Freq. | 05 | 10 | 15 | 20 | 14 | 11 | 06 |
- (ક) નીચેની વિગત પરથી મીન અને પ્રમાણિત વિચલન શોધો **04**
- | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| class | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 |
| Freq. | 05 | 10 | 15 | 20 | 14 | 11 | 06 |
- OR
- (c) The maximum diameter of the component is 25.10,mean dia.is25.05,SD is0.05. Find how many components will be above maximum limit. The total component manufactured is500 nos.(For $Z=1A=0.34, Z=2A=0.47, Z=3A=0.49$.) **04**
 (ક) એક દાગીનાનો મહત્તમ વ્યાસ 25.10 મીન વ્યાસ 25.05 SD=0.05 છે મહત્તમ મર્યાદા વધારે માપના કેટલા દાગીના બનશે કુલ 500 દાગીના બનાવેલ છે(For $Z=1A=0.34, Z=2A=0.47, Z=3A=0.49$.) **04**
- (d) Draw normal distribution curve and explain it in brief. **04**
 (ડ) નોર્મલ ડીસ્ટ્રીબ્યુશન કર્વ દોરો અને ટૂકમાં સમજાવો **04**

OR

- (d) Draw the appropriate chart from the detail given below 04

Car no	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
defect	5	3	2	8	4	3	4	3	4	4

- (s) નેચેની વિગત પરથી યોગ્ય ચાર્ટ દોરો 08

Car no	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
defect	5	3	2	8	4	3	4	3	4	4

- Q.4** (a) Explain Kaizen in brief. 03
પ્રશ્ન. ૪ (અ) કાઇઝેન ટૂકમાં સમજાવો 03

OR

- (a) Explain the concept of process capability 03
(અ) પ્રોસેસ કેપેબિલિટી નો ખ્યાલ સમજાવો 03
(b) State the difference between method study and time study 04
(બ) મેથોડસ્ટડી અને ટાઇમસ્ટડીનો તફાવત જણાવો 08

OR

- (b) Write short note on Re-engineering 04
(બ) રી-એજીન્યરિંગ પર ટૂકનોંધ લખો 08
(c) From the data given below draw the appropriate chart and make the conclusion 07

Sample no.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sample size	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
defectives	4	6	5	8	3	7	4	5	3	6

- (ક)નીચેની વિગતો પરથી યોગ્ય ચાર્ટ દોરો અને નીર્ણય લખો 09

Sample no.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sample size	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
defectives	4	6	5	8	3	7	4	5	3	6

- Q.5** (a) Draw the sampling plan $N=2400, n_1=150, a_1=5, r_1=8, n_2=150, a_2=9, r_2=10$ 04
પ્રશ્ન. ૫ (અ) સેપ્લિંગ પ્લાન દોરો $N=2400, n_1=150, a_1=5, r_1=8, n_2=150, a_2=9, r_2=10$ 08
(b) In a chart upper control limit is 52.5 and $\bar{x} = 48.25$, if subgroup size is 4, find 04
(1) lower control limit of X bar chart.(ii) process capability,
($A_2=0.729, D_3=0, D_4=2.282, d_2=2.059$)
(બ) એકચાર્ટમાં અપ્પર કંટ્રોલ લિમિટ 52.5 અને $\bar{x} = 48.25$ છે. જો સબગ્રૂપ સાઇઝ 4 08
હોય તો શોધો (1)લોઅર કંટ્રોલ લિમિટ X bar chart.ની(ii)પ્રોસેસ કેપેબિલિટી
($A_2=0.729, D_3=0, D_4=2.282, d_2=2.059$)
(c) Define Industrial Engineering and explain its use. 03
(ક) ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એજીન્યરિંગની વ્યાખ્યા આપી તેનો ઉપયોગ સમજાવો 03
(d) List six work elements in time study 03
(s) ટાઇમ સ્ટડીના 6 વર્ક એલીમેન્ટની યાદી બનાવો. 03